

Straßenzustandsbewertung 2014 in Oldendorf - Westerhausen

Name	LAGE	Bewertung			Bemerkungen
		2009	2014	2017	
Am Denkmal		4 -	4-	2	
Am Flötebach		2	2-	3	
Am Freibad		3 +	3+	3	
Am Grönegaussee		3 +	3+	3	
Am Habichtsbach		4 +	4-	4-	
Am Kreimerhof	asphaltierter Bereich	2 -	3+	3+	
Am Kreimerhof	Pflasterbereich	2 -	2	2-	
Am Spielplatz		3	3	3	
Am Südhang		2	2	2	
Am Wulberg		3	3	3	
An der Bahn		2	2	2	
An der Schmiede	Planstraße (bei Fa. Werges)				
Anne-Frank-Ring		2	2-	2-	
Auenort	Baustraße		nicht bewertet		
Auenweg	Baustraße		nicht bewertet		
Auf dem Asel		4	4+	3-	
Auf dem Neuen		2 -	2-	2-	
Auf dem Wunder		4	4	4	
Bad Essener Straße	HsNr.101 (Koch)		3+	3+	
Bei der Sägemühle		2	2	2-	
Betonstraße	Westerhausen - Mühlenbach	2 -	2-	2-	
Betonstraße	Mühlenbach - Oldendorfer Str.	3 +	3	3	
Betonstraße	nördl. Abschnitt bis Osnabrücker St.	3	4	2	
Blatenweg	Schnatgraben - Siedlerweg	3	3-	3-	

Straßenzustandsbewertung 2014 in Oldendorf - Westerhausen

Name	LAGE	Bewertung			Bemerkungen
		2009	2014	2017	
Blatenweg	Siedlerweg - K221	2	2	2-	
Brunnenstraße	asphalteriert Bereich	3 -	3-	4	
Brunnenstraße	Pflasterbereich	3 -	3-	4+	
Burgenblick		2	2	2	
Charlottenweg		2	2	2	
Dorotheenweg		2	2	2	
Ebbergeweg		3	3-	3-	
Eisenbahnstraße	asphalteriert Bereich	3 +	3+	3+	
Eisenbahnstraße	Pflasterbereich	3 +	3	3	
Elisenweg		2	2	2	
Elschers Kamp		2	2	2	
Engersen		5	2	2	
Erlenweg		2 -	3-	3-	
Essener Weg	L84 bis OD Oldendorf	2 -	2	2	
Essener Weg	innerorts		2-	2-	
Fliederweg		3 +	3+	3+	
Föckinghauser Weg		3	4+	4+	
Föckinghauser Weg	HsNr. 5 - 19	4 +	2	4+	
Gelbe Riede		2 -	2-	2-	
Ginsterweg		3 +	3+	3+	
Grönegauweg		4	5	5	
Grüner Ring		2	2	2	
Heidering		4 -	4	4	
Heidestraße	HsNr. 5 - 51	2 -	3+	3	

Straßenzustandsbewertung 2014 in Oldendorf - Westerhausen

Name	LAGE	Bewertung			Bemerkungen
		2009	2014	2017	
Heidestraße	Oldendorfer Str. - Ochsenweg	2 -	2-	3+	
Heidestraße	Rest: in Bau		2	2	
Heinrich-Assmann-Straße		2	2	2	
Helenenweg		2	2	2	
Hellortsweg	K221 - Westerhausener Berg	3 +	2-	2-	
Hellortsweg	HsNr. 12 - Brunnen		4	4	
Hellortsweg	südöstl. Anbindung	4 +	3-	3-	
Hellortsweg	HsNr. 9 - 12a	2 -	2-	2-	
Heroldweg		2	2	2	
Hesterbrinkweg		3	3	3-	
Hillingsweg		3 +	3+	3	
Holster Straße	HsNr. 120 (Fa. Rolker)	2	2	2	
Holster Straße	HsNr. 89 - 97 (Witte)	3 -	3-	3-	
Holster Straße	HsNr. 65 (Foht)	3 -	4-	4	
Holster Straße	HsNr. 28 - 34		2	2	
Holster Straße	HsNr. 119 - 131 (K221 - Sommer-Rain)		3+	3+	
Holster Straße	HsNr. 119 - 131 (Bereich landw. Nutzung)		5	5	Widmung?
Holunderweg			2	2	
Im Wieven		2 -	2-	3+	
Immenweg		2	2	2	
Karolinenweg		2	2	2	
Knapsbrink	Sielheide - Anlieger Sommer	4	4	4+	
Knapsbrink	HsNr. 37	3	3	3	
Knapsbrink	Am Freibad - Sielheide	2	3	3-	

Straßenzustandsbewertung 2014 in Oldendorf - Westerhausen

Name	LAGE	Bewertung			Bemerkungen
		2009	2014	2017	
Lerchenweg	nördl. Bereich	4	5+	5+	
Lerchenweg	innerorts	2 -	2-	2-	
Lerchenweg	Gelbe Riede - Heidestraße		4	4	
Lohakensweg	nördl. Abschnitt	2 -	2-	3+	
Lohakensweg	Bereich Windkraftanlage	2	2	3	
Lohakensweg	Osnabrücker Str. - Windkraftanlage	3 -	3-	3	
Magdalenenweg		2	2	2	
Milchstraße	südl. Bereich	5	5	6	Empfehlung: entwidmen
Milchstraße	nördl. Bereich	3	3	3-	
Mooskamp		2	2	2	
Moseler Berg		2	2	2-	
Mozartstraße		3 +	3+	2-	
Mustersiedlung	HsNr. 7 - 19	3	3	3	
Mustersiedlung	Baustraße	3	4+	4+	
Nelkenweg		3 +	3+	3+	Einzel Schäden
Neue Wiese		2	2	2	
Ochsenweg	nördl. der Eisenbahn	2 -	2-	2-	
Ochsenweg	südl. der Eisenbahn	4 +	4	4-	
Osnabrücker Straße	Parkplatz Friedhof	2 -	2-	2-	
Pastorenweg	öffentl. gewidmeter Abschnitt		4	4+	
Rattinghauser Weg		4 +	4+	4+	
Schlesierweg		3	3-	3-	
Schnatgraben		3	3	3	
Schnellweg	westl. Abschnitt, deckenerneuert	3 -	2	2	

Straßenzustandsbewertung 2014 in Oldendorf - Westerhausen

Name	LAGE	Bewertung			Bemerkungen
		2009	2014	2017	
Schnellweg			3+	3+	
Siedlerweg		3	3	3	
Sielheide		2	2	2	
Streithorstweg		4	4	4	
Teichstraße		5 +	2	2	
Teichstraße	HsNr. 16; Zufahrt Lübker			3+	
Tiekamp	im Bau		2	2	
Vinckenaue		3	3-	3-	
Westerhausener Berg		2 -	2-	3+	
Westerhausener Straße	Aufstellplatz Glascontainer	4	5		nicht gewidmet; ggf. asphaltieren
Westlandstraße		2 -	2-	3	
Westlandstraße	Anbindung zur Vinkenaue	4 +	5+	5+	
Wiesenkamp		2	2	2	
Wittenheide		3	3-	3-	
Wiwekampsweg		4	4	4	
Wiwekampsweg	K221 - Zum Sportplatz		2	2	
Zum Sportplatz		2	2	2-	

<b>Notendurchschnitt</b>	<b>2,80</b>	<b>2,83</b>	<b>2,86</b>	Der Notendurchschnitt hat sich zwar leicht verschlechtert, liegt jedoch noch immer unter dem Mittel im ganzen Stadtgebiet. Das Splitten von Straßen sowie Deckenbau hat zu Verbesserungen geführt. Defizite gibt es im Bereich von Banketten, Kurven und Einmündungen. Schmale Straßen im Außenbereich mit tiefen Gräben fallen hier besonders auf
--------------------------	-------------	-------------	-------------	--