

Anlage 1

Tabelle1

<u>Ortsfeuerwehr Altenmelle</u>						
Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Industriestraße 1 / Hagebau	80		x		zugewachsen
2	Regenrückhaltebecken Osterkamp	80		x		Einweisung fremder Kräfte notwendig
3	Wendehammer Chesapeak	80		x		
4	Regenrückhaltebecken Gerden Ost	20			x	Überlauf prüfen - zu hoch ?
5	Ellebrecht - Privatteich	50		x		
6	Hoppenbrockweg - Privatteich	80		x		
7	In den Büschen / Brockmeyer	20			x	
8	Graf St. Allee / Lütkemeyer		x		x	
9	Altenmeller Str. / Schomäcker	80		x		
10	Im Lienesch / Budde	50		x		
11	Gerdener Str. / Groppel	20			x	
12	Nordenfelder Weg / Buddenberg	80		x		
13	Teiche Gut Sondermühlen	50		x		
14	Dielingdorf / Diekmann	20			x	Saughöhe zu hoch
15	Sondermühlen / Huning	20			x	Tor defekt
16	Eickholt / Johanning	80		x		Zuwegung nicht vorhanden
17	Schlochtem / Niemann	20			x	starke Algenbildung
18	Mittendorfstr. / Laer	80		x		
19	Meyer zu Halingdorf	80		x		
20	Altenmeller Str. / Gösing	80			x	
21	Altenmeller Str. / Mühlenteich		x		x	
22	Krügerhof / Laer	20			x	Saugrohr über Wasser
23	Nordenfelde / Niemann	50		x		
24	Gut Sondermühlen / Teiche an der Straße		x		x	
Summe: 24				13	11	

Tabelle2

Ortsfeuerwehr Bakum

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Rehtich	50		x		
2	Alruneweg	80		x		
3	THW	70		x		
4	Rottwiese	70		x		
5	Zentrale Autoglas	60		x		
6	Jurgelucks	60		x		
7	Am Waldmeister		x		x	
8	Lange Masch		x		x	
9	Oderstraße	50		x		
10	Westerheide	50		x		
11	Hofsiekweg		x		x	
12	Solarlux	70		x		
13	Huning	70		x		
14	Gesmolder Str.	70		x		
Summe: 14				11	3	

Tabelle3

<u>Ortsfeuerwehr Bruchmühlen</u>						
Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Meller Str. / Bahndamm	30			x	kein Zugang
2	Meller Str. / Grothaus		x		x	
3	Düingdorfer Str. (Bauerschaft)	50		x		
4	Niedemstraße / Bennien		x		x	
5	Bennierstr./ Bauerschaft	30			x	zugewachsen, keine Zugangsmöglichkeit
Summe:		5		1	4	

Hinweis der Ortsfeuerwehr: die Wasserentnahmestelle an der Brücke Else ist immer noch nicht eingerichtet

Tabelle 4

Ortsfeuerwehr Buer						
Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Barkhauser Str. / Heller - Teich	90		x		
2	Barkhauser Str. / Hellers Mühle - Teich		x		x	stark versandet
3	Alte Post Str. / Jägerklause	30			x	
4	Alte Post Str. / Kohmöller		x		x	versandet, keine Zuwegung
5	Bredeweg / Klusak - Fischteich	50		x		
6	Barkhauser Str. / Hof Hensiek - Teich	80		x		
7	Barkhauser Str. / Hof Finke Gröne - Teich	20			x	
8	Grönenfeld - Regenrückhaltebecken	90		x		
9	Stüvestr./ Blanke Mühle - Fischteich	100		x		
10	Osnabrücker Str.- Brinkmann	70		x		
11	Auf Torf / Halbbrügge - Zisterne	100		x		
12	Nordring / Nähe Box/ Wilms	75		x		mit Schilf zugewachsen
13	Maßheideweg / Bußmann	80		x		
14	Wehengebirgsstr / früher Fuhs	10			x	Uferbereich nicht gemäht
15	Buer vor Walde / Backhaus	100		x		
16	Heegstraße / Holzhausen - Fischteich	100		x		
17	Osnabrücker Str. / Gäfe (früher Rump) - Teich	100		x		
18	Holzhausener Str. / Wehmann	50		x		Saugschacht nicht auffindbar/ zugewachsen?
19	Maßheideweg / Im Wald - Fischteich	60		x		
20	Hustädter Str. / Hof Renne	90		x		
21	Sundemstr. / Böhning	100		x		
22	In der Bremke / Waldstab	90		x		
23	Meesdorfer Str. / Heidenreich	10			x	
24	Auf dem Linkfeld / Holzgräfe - Teich	90		x		
25	Meesdorfer Str. / Fronzek - Fischteich	100				Teich auf Privatgrund, nicht mit Fahrzeug erreichbar
26	Huntetalstr. / Bullhau - Teich	90				
27	Sehlingdorfer Str. / Langenheder	100				
28	Sehlingdorfer Str. / Grolle - Teich	20			x	stark versandet
29	Huntetalstr. / Kleiner Kellenberg		x		x	
30	Kampingring / Jobusch - Stau Sultbach		x		x	
31	Alter Handelsring / Neuero - Stau Sultbach		x		x	
32	Stüvestr. / Donich Zirkelbach - Stau Sultbach		x		x	
Summe: 32				21	11	

Anmerkung Ortsfeuerwehr: Löschteiche, die nur als Wasserreservoir ausgebildet sind (ohne Zulauf) haben deutlich mehr Probleme der Wasserspeicherung und sind deutlich häufiger trocken gefallen
Der Zustand von Löschteichen, die durch Anwohner gepflegt werden, ist deutlich besser als Löschteiche mit öffentlicher Pflege

Tabelle5

Ortsfeuerwehr Gesmold

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Wennigser Ring / Bolte Lange	50		x		
2	Im Wieven / Hörsting	80		x		
3	Regenrückhaltebecken Alt Wieven	60		x		
4	Am Kuckuck / Lumme	80		x		
5	Salzstraße / Krogull	50		x		
6	Üdunghauser Str. / Rahe	80		x		
7	Üdinghauser Str. / Bohne	30			x	
8	Im Gewerbepark	80		x		
Summe: 8				7	1	

Hinweis der Ortsfeuerwehr : Der zweite erforderliche Löschteich im Gewerbegebiet Gesmold fehlt schon seit Jahren

Tabelle6

Ortsfeuerwehr Groß- Aschen

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Rieke / Höhe Reithalle	50	x	x		immer noch Beschilderung "Wamung vor dem Hund"
2	Ascher Berg / Hasenjäger		x		x	hier sollte seit Jahren Ersatzteich geschaffen werden
3	Groß Ascher Bruch/ Auf dem Winkel - Teich	90		x		fehlt Ausweisung als Löschteich
4	Elsebrücke / Warmenau - WE Stelle	50		x		
5	Ascher Bruch / Warmenaubrücke- WE Stelle	50		x		
Summe: 5				4	1	

Tabelle7

Ortsfeuerwehr Hoyel

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Hoyelerstraße / Landhandel König	80		x		
2	Spengerstraße / Lükoplast Vahle	80		x		
3	Herforderstraße / Pots	80		x		Privatteich
4	Wallenbrücker Str. / Westhoyel / Göhner	30			x	Tecich zu flach
5	Lünungsteich / Westhoyel	40			x	
6	Ortskern Hoyel / Wälker	10			x	seit mehreren Jahren gemeldet, das dieser zentrale Teich kein Wasser hält
Summe : 6				3	3	

Tabelle8

Ortsfeuerwehr Markendorf

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Bulstener Str. 26 / Meyer zum Wischen	80		x		Privatteich, neue Besitzer: Familie Fautze 0152- 56727437; Biewener entnimmt Wasser zur Bewässerung, Teich wird über Quelle gespeist
2	Siekweg / Steffen - Privatteich	50		x		Biewener entnimmt Wasser zur Bewässerung
3	Lammersbrink Höhe Nr. 10 / Hellmann- Schulte	75		x		
4	Lammersbrink Höhe Nr. 41/34 / Tramer - Hensiek	80		x		Saugschacht/ Rohr fehlt, versandet, steile Böschung
5	Ecke Kellenberg/ Linker Berg / Hille	100		x		
6	Kellenbergstr. / Grüner See	80		x		
7	Linken Höhe Nr. 15 / Kienker	90		x		Sauganschluß fehlt
8	Löhlingdorfer Str. Nr. 7 / Brinkmeyer - Privatteich	50		x		
9	Löhlingdorfer Str. / Suttbach - Staustelle		x		x	
10	In den Höfen 16 / Andreas Wobker	90		x		Biewener entnimmt Wasser zur Bewässerung
Summe 10				9	1	

Tabelle9

Ortsfeuerwehr Melle- Mitte

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Pestelstraße / Ecke Neuero	15	x		x	Sanierungsfall
2	Staustelle Else / Oststraße	50		x		Instandsetzung erforderlich
3	Staustelle Else / Mühlenstraße	50		x		
4	Staustelle Else / Feuerwehr	50		x		
5	Staustelle Else / Westumgehung	50		x		
6	Teiche Grönenbergpark	50		x		nur die Hauptteiche zu gebrauchen
Summe : 6				5	1	

Tabelle 10

<u>Ortsfeuerwehr Neuenkirchen</u>						
Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Lange Str. 79 / Hoppenbrock	50		x		
2	Ostenfelder Str. 15 / Meyer Buddenberg	50		x		
3	Insingdorfer Str. 14-16 / Meyer Kisker	50		x		
4	Dieleingdorfer Str. / Meyer zu Reckendorf	25			x	Wasserentnahme durch Dritte
5	Gerdener Str. 33 / Vogel	75		x		
6	Redecker Str. 50 / Klausing		x		x	
7	Höllingstraße 5 / Held	25			x	
8	Galbrinkstraße 15 / Vodegel	25			x	
9	Redecker Str. 40 / Kowert	25			x	
10	Holterdorfer Str. 23 / Röfer	80		x		
11	Heinmkeweg / Wellmann	75		x		
12	Talweg / Hawer	25			x	
13	Wertherstr. 67 / Röper	75		x		
14	Herbkestraße / Nähe Eismann	75		x		
15	Holterdorfer Str.39 / Gerling	75		x		
16	Ottenheider Weg / Wasserwerk	75		x		
17	Im Hagen / Saugstelle Warmensu	25			x	
18	Rhadenstraße / Böckmann / Herbkesee	50		x		
19	Niedermühlenstraße 75 / Mülenteich	75		x		
20	Bielefelder Str. 29 / Freibad	100		x		jahreszeitlich abhängig
21	Rhadenstraße K 211 / Fischteich Rieke	50		x		
22	Westring 65 / Fischteich Wehe	50		x		
23	Brinker Str. 36-38 / Fischteich Ahlemeyer	75		x		
24	Hördener Weg / Held	100		x		
25	Brockmannsweg 8 / Fischteich Scharping	75		x		
26	Bielefelder Str. 73 / Fischteich Welland	75		x		
27	Borgholzhauser Str. 151 / Stau Violenbach	75		x		
28	Galbrinkstraße / Brückendurchlass Violenbach	50		x		
Summe : 28				21	7	

Tabelle 11

Ortsfeuerwehr Niederholsten

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Heidering / Greive		x		x	
2	Schnellweg / Kleinewächter	30			x	
3	Holster Str. / Eickhoff	50		x		
4	Holster Str. / Sommer	50		x		
5	Auf der Masch / Winter	30			x	
Summe : 5				2	3	

Tabelle12

Ortsfeuerwehr Oldendorf

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Betonstr. / Ecke Föckinghauser Weg	20			x	
2	Gelbe Rieder / Last	20			x	
3	Burgenblick	30			x	
4	Westland / Assmann	20			x	Löschteich gehört zur Grundlage des Brandschutzes der Firmen Westland und Assmann
5	Sielheide		x		x	der Ablauf sitzt zu tief, es kann sich gar kein Wasser einstauen (bereits mehrfach Mangel aufgezeigt)
6	Gewässer hinter Philipps		x		x	keine offizielle WE
7	Osnabrücker Str. / Tiarks - Privatteich	50		x		
8	Westerhauser Berg / Zufahrt Villa zur Nedden	20			x	
9	Grönegausee (Saugstelle)	80		x		
10	Regenrückhaltebecken Karolieneweg (Ententeich)	50		x		
11	Staustelle Mühlenbach / Niedermüller	20			x	
12	Staustelle Mühlenbach Gelbe Riede/ Läkamp Kaje	20			x	
13	Staustelle Mühlenbach Milchstraße/ Assmann	20			x	
14	Staustelle Mühlenbach Lerchenweg	20			x	
15	Staustelle Mühlenbach Ochsenweg / Philipps	20			x	
Summe : 15				3	12	

Tabelle13

Ortsfeuerwehr Riemsloh

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Westendorfer Str.	10			x	stark verschlammt (bereits mehrfach gemeldet)
2	Lindenfeld	50		x		
3	An der Europastr. Nr. 86	50		x		
4	Piepenbrink	10			x	stark verschlammt
5	An der Europastr. / Remmert	10			x	stark zugewachsen, kein Zugang
6	Westhoyler Str. / RUWAC	20			x	
7	Krukumer Str.	50		x		
8	Markenweg / Hünenburg	20			x	
9	Markenweg / Sägewerk Brinkmann	10			x	Wasserentnahme durch Anwohner
10	Döhrener Str.	20			x	stark zugewachsen
11	St. Annener Str. / Allewelt	50		x		
12	St. Annener Str. / Abing	50		x		
13	Wellingstr. / BioConstruct	10			x	
Summe : 13				5	8	

Tabelle14

Ortsfeuerwehr St. Annen

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Wallenbrücker Str. / Höhe Haus Nr. 89	40			x	Saugschacht nicht zugänglich / ist dies ein Löschteich - Klärung fehlt
2	St. Annenener Str. / Lange Str.	50		x		Saugschacht bedingt zugänglich
3	Schiplager Weg / Höhe Haus Nr. 24		x		x	Löschteich versandet, zugewachsen, nicht mehr vorhanden
Summe : 3				1	2	

Die Ortsfeuerwehr St. Annen bittet um Klärung welche WE Löschwasserteiche sind

Tabelle15

Ortsfeuerwehr Tittingdorf

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Imbrock Büscherheide		x		x	Sanierungsfall
2	Wehringdorf Hannoversche Straße		x		x	
3	Tittingdorf Hannoversche Straße	50		x		
4	Meyer-Bröcker Bulstener Straße	20			x	
5	Wetter Meller Straße	10			x	
Summe : 5				1	4	

Tabelle16

Ortsfeuerwehr Wellingholzhausen

Nr.	Ortslage/Bezeichnung	Wasserstand in %	trocken gefallen	noch ausreichend	nicht ausreichend	Bemerkung
1	Hoppenstraße 11 / Hilker		x		x	Gelände eingezäunt mit Vorhängeschloss und Kette gesichert; Pächter unbekannt
2	Altenmeller Str. 39 / Niedemüfemann		x		x	
3	Altenmeller Str. 40 / Griefing	100		x		
4	Sondermühlener Str, 63 / Niedemiehaus		x		x	muss ausgebaggert werden
5	Schlochterweg 40 / Strohtmann- Bartelsma	40			x	Zugang über Tor nicht möglich; zugewachsen
6	Küingdorfer str. 91 / Tapmeyer	40			x	
7	Brandhorstweg 28 / Diekmeyer	100		x		ca. 1,20 m tief (ehemaliger Löschteich)
8	Peiingdorfer Str.12 / Pappmeyer	40			x	
9	Peiingdorfer Str. 29 / Huning	100		x		
10	Vessendorfer Str. 63 / Quatkemeyer	100		x		
11	Gausekamp / Schilfgraben	100		x		Zuwegung immer noch nicht erstellt! ; zur Hälfte verkrautet, 1 Handgriff am Kugelhahn Sauganschluß fehlt
12	Zum Holzkamp / Rosensträter	100		x		
13	Brokamp / Brockmeyer		x		x	kürzlich ausgebaggert, noch nicht wieder voll
Summe : 13				6	7	

Tabelle17

Zusammenstellung

lfd Nr.	Ortswehr	gemeldete Wasserentnahmestelle	noch ausreichend	nicht ausreichend
1	Altenmelle	24	13	11
2	Bakum	14	11	3
3	Bruchmühlen	5	1	4
4	Buer	32	21	11
5	Gesbold	8	7	1
6	Groß Aschen	5	4	1
7	Hoyel	6	3	3
8	Markendorf	10	9	1
9	Melle- Mitte	6	5	1
10	Neuenkirchen	28	21	7
11	Niederholsten	5	2	3
12	Oldendorf	15	3	12
13	Riemsloh	13	5	8
14	St. Annen	3	1	2
15	Tittingdorf	5	1	4
16	Wellingholzhausen	13	6	7
Summe :		192	113	79
		100%	58,85%	41,15%